

<b>Modificación de producto</b>
Retiro del perma PRO MP-2 (#106908) y perma PRO C MP-2 (#106910, 106911) del surtido
<b>PCN-Nummer:</b>
1505-04-00
<b>Fecha:</b>
28.05.2015
<b>Descripción del cambio:</b>
Los productos PRO MP-2 y PRO C MP-2 desaparecen del surtido. Se venderán hasta agotar existencias.
<b>Detalles:</b>
<p>Los productos PRO MP-2 (Sistema básico #106908) y PRO C MP-2 (Sistemas básicos #106910 y #106911) se retirarán del surtido perma.</p> <p>Dichos productos siguen estando disponibles, hasta agotar existencias. Recibirá la información oportuna de su persona de contacto.</p> <p>Las unidades PRO LCs y las piezas de recambio siguen estando disponibles.</p> <p>Los restantes productos de la familia PRO (PRO, PRO C, PRO LINE, PRO C LINE) no sufrirán cambio alguno.</p> <p>Como posible producto sustitutivo le recomendamos el perma PRO / PRO C MP-6, para aplicaciones entre dos y seis puntos de lubricación.</p>
<b>Productos afectados:</b>
PRO MP-2 (Sistema básico #106908) y PRO C MP-2 (Sistemas básicos #106910 y #106911)
<b>Cambio a partir de:</b>
inmediato
<b>Notas:</b>
-